



Contexte illustré par quelques indicateurs climatiques


Nombre de jours chaud (T° maximale > 25°C)



Vague de chaleur (Nombre de jours consécutif max où T° > 25°C)



Nombre de jours de stress en bovin (THI compris entre 67 et 150)



Agir sur le pâturage et les bâtiments pour s'adapter au changement climatique

Mettre en avant les priorités !

0

Assurer un confort optimal

1

Vérifier les conditions d'abreuvement

2

Mettre à disposition des aliments appétents

3

Offrir de l'ombre aux animaux en pâtures

4

Réduire le rayonnement direct et indirect du soleil à l'intérieur des bâtiments

5

Améliorer la ventilation naturelle au sein du bâtiment

6

Installer une ventilation mécanique :
seulement dans certaines situations
et en seconde intention

7

Installer la brumisation et/ou douche :
en dernier recours et avec précaution !

ACTIONS PRIORITAIRES

FACTEURS
SECONDAIRES
D'AMÉLIORATION



	AF	AF (D/2)	Témoïn	Δ Témoïn - AF
Stress léger (h)	527	698	766	239
Stress modéré (h)	76	264	149	73
Stress sévère (h)	0	0	0	0
Perte de lait (l/VL)	282	354	363	81