


Confort des veaux : les clés de maîtrise

5 critères de confort des veaux :

- Température
- Humidité
- Surface et volume
- Luminosité
- Ventilation





Surface par animal en m²	Poids en kg						
	60	100	150	200	300	400	500
	3,3	3,3	3,3	3,4	4,2	4,8	5,4



Ventilation naturelle Ventilation dynamique



Microenvironnements



Confort maîtrisé = veaux en pleine santé !